



Abb. 1: Markgräfliches Palais, Planung Friedrich Weinbrenner.



Abb. 2: Markgräfliches Palais, Vorkriegszustand, Ansicht vom Rondellplatz



Abb. 3: Aktuelle Planung Büro Staab, Ansicht vom Rondellplatz.



Abb. 4: Aktuelle Planung Büro Staab, Gartenfassade.




Abb. 5: Gartenfassade, Vorkriegszustand.



Abb. 6: Aktuelle Planung Büro Staab, Gartenfassade mit asymmetrisch gebrochener Dachlandschaft



Abb. 7: Gartenfassade, 3D-Rekonstruktion.



Abb. 8: Gegenüberstellung Entwurf Staab und heutiger Zustand.



Abb. 9: Die wiederaufbaufähige Ruine nach dem Zweiten Weltkrieg.

